

CAT. NO. BB60N

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
NON-METALLIC ENCLOSURE
TYPES 4, 4X, 12**

NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.

CAUTION: Grounding plate must be assembled under conduit fitting locknut. Grounding conductor(s) must be connected.

NOTE: Conduit hub not included. Use ONLY Conduit Hub Listed/Certified for Types 4X and 12 applications. Surface mounting hardware is NOT included.

NOTE: Use ONLY enclosed stainless steel mounting screws supplied to mount receptacle or inlet to this enclosure (discard mounting screws supplied with receptacle or inlet). Tighten mounting screws to 20 pound-inches (2.26 N•m).

**DIRECTIVES DE MONTAGE
BOÎTIER NON MÉTALLIQUE
DE TYPES 4, 4X, 12**

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.

ATTENTION: La platine de mise à la terre doit être placée sous le contre-écrou de l'accessoire de fixation du conduit. Les conducteurs de mise à la terre doivent être connectés.

REMARQUE: Accessoire d'arrivée de conduit non inclus. Utiliser UNIQUEMENT des raccords d'arrivée de conduit homologués pour les installations de types 4X et 12.

Les accessoires de montage en surface NE SONT PAS inclus.

REMARQUE: Employer les vis de montage en acier inoxydable ci-inclus SEULEMENT, pour la fixation de la prise ou de l'entrée de courant dans ce boîtier (Ignorer les vis de fixation fournies avec la prise ou l'entrée de courant). Serrer les vis de montage à un couple de 2.26 N•m.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
CAJA NO METÁLICA
DE TIPOS 4, 4X, 12**

AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.

CUIDADO: La placa de puesta a tierra debe colocarse debajo de la contratuerca del elemento de fijación del conduit. Los conductores de puesta a tierra deben estar conectados.


NOTA: El monitor no está incluido. Utilizar ÚNICAMENTE monitores homologados para aplicaciones de tipos 4X y 12.

Los accesorios de montaje superficial NO ESTÁN incluidos.

NOTA: Usar SOLAMENTE los tornillos de acero inoxidable incluidos para fijar la toma o la entrada de corriente a esta caja (descartar los tornillos de fijación provistos con el tomacorriente o la entrada de corriente). Apretar los tornillos de montaje con un par de 2.26 N•m.

○ Receptacle or Inlet Grounding Conductor (bare, green or green/yellow)
Conducteur de mise à la terre de la prise ou de l'entrée de courant (nu, vert ou vert et jaune)
Conductor de puesta a tierra de la toma o de la entrada de corriente desnudo, verde o verde y amarillo

□ Equipment grounding conductor (bare, green or green/yellow)
Conducteur de mise à la terre de l'appareil (nu, vert ou vert et jaune)
Conductor de puesta a tierra del equipo (desnudo, verde o verde y amarillo)



CAUTION: Use 10 AWG max. copper conductors only.
ATTENTION: Employer uniquement des conducteurs en cuivre de calibre maximum N° 10 AWG.
CUIDADO: Utilizar solamente conductores de cobre de calibre N° 10 AWG como máximo.

Use two #10-32 Green Hex Head Screws supplied. Tighten to 12 pound-inches (1.36 N•m).

Employer deux vis vertes à tête hexagonale N° 10-32 (fournies). Serrer à un couple de 1.36 N•m.

Utilizar dos tornillos de cabeza hexagonal verde N° 10-32 (provistos). Apretar con un par de 1.36 N•m.

For Hubbell 60A Pin & Sleeve Receptacles or Inlets.
Pour les prises ou entrées de courant plots et douilles 60 A de Hubbell.

Para tomas o entradas de perno y manga de 60 A de Hubbell.

360B4W	460B12W	560B5W
360B6W	460B5W	560B7W
360B7W	460B7W	560B9W
363B6W	460B7WM4	563B6W
360R3W	460B9W	560R5W
360R4W	463B6W	560R7W
360R6W	460R12W	560R9W
360R7W	460R5W	563R6W
363R6W	460R5WS	
	460R7W	
	460R7WM4	
	460R9W	
	460R9V0	
	463R6W	



Wiring Device - Kellems

HUBBELL INCORPORATED • Bridgeport, Connecticut 06605
PD-1287 PRINTED IN U.S.A. Rev. 06/95