

Installation

ENGLISH

WARNINGS AND CAUTIONS

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH: TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before wiring!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.

NOTE: Back and side wire accepts up to #10AWG copper or copper-clad wire.

TO INSTALL

- Remove insulation per "strip gage". Connect per Diagram.
- Tighten terminal screws using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

Directives

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l'installation.
- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

REMARQUE : les bornes arrières et latérales peuvent accepter des fils de cuivre ou plaqués cuivre jusqu'à #10.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE

- Dénuder l'isolation suivant le gabarit de dénudage (strip gage). Installer selon le schéma de câblage.
- Serrer les bornes en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

Instalación

ESPAÑOL


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA, O MUERTE, INTERRUMPA LA ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!
- Para ser instalado y/o usado de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no esta seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

NOTA: Cableado posterior y lateral acepta cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.

INSTALACIÓN

- Remover el aislante del alambre según el calibre de pelado "strip gage". Conecte según Diagrama.
- Apriete los tornillos de las terminales utilizando los valores de torque adecuado, que pueden encontrarse en Leviton.com/torquevalue.



For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only) or 1-800-405-5320 (Canada Only) www.leviton.com for warranty information.

Pour obtenir des renseignements sur les garanties, on peut se rendre au www.leviton.com ou communiquer avec le service de soutien technique de Leviton en composant le 1-800-405-5320 (Canada seulement).

Para obtener información de garantía o para asistencia técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com